

3 2 釘貫川

3 3 社川

DREAM ALBUM

TITLE

DATE

32)釘貫川

1.

$h = 1.5\text{m}$ 。

床固めと段差工のため、魚は遡上しにくい。護岸整備され、魚は住みにくい。



32)釘貫川

2.

$h = 1\text{m}$ 。

魚はほとんど見られない。





32)釘貫川
3.
h = 1.5m。
頭首工を魚が上るのは難しい。



32)釘貫川
4.
h = 1.5m。
同上。




32)釘貫川
5.
h = 1 m。



32)釘貫川
6.
道路公団で川床を十字ブロック敷きとしている。
魚影は見られない。



32)釘貫川
7.
風倒木地の崩壊。



32)釘貫川
8.
同上。



32)釘貫川
9.
道路公団による改修
工事。これより下流
に魚はほとんど見ら
れない。



32)釘貫川
10.
自然状態。
花崗岩礫が堆積する。



32)釘貫川
11.
同上。
草地は笹のみで、他
の草や植物はほとん
ど無い。



32)釘貫川
12.
植林地の地肌状況。
笹が茂り、地表を被
っている。



32)釘貫川
13.
笹も枯れ、地肌が露
出している。



32)釘貫川
14.
腐葉土、表土が流失
し、礫が現れ、痩せ
地となっている。
谷の水質も貧栄養で、
泥水が流出し易い。



33)社川
15.
h = 1 m。



33)社川
16.
h = 1.5 m。
魚道あり。魚に配慮
している。



33)社川
17.
h = 1.5 m。
同上。



33)社川
18.
h = 1.5 m。



33)社川
19.
h = 2 m。



33)社川
20.
三面張+段差工。
魚の遡上、生息は不
可能である。



33)社川
21.
三面張+段差工が連続する。



33)社川
22.
同上。



33)社川
23.
 $h = 2 \text{ m}$ 。
同上。



33)社川
24.
三面張+段差工が連続する。
魚の遡上、生息は不可能である。



33)社川
25.
同上。



33)社川
26.
同上。

32

33

佐渡市社川



33)佐波良神社
27.
旧湯原町社の佐波良神社。NHK の宮本武蔵ロケ地。



33)佐波良神社
28.
千年杉と栃の木。
上は6本の枝に分かれています。



33)佐波良神社
29.
樹齢 900年と言われている。目通し周囲 9.1m。



33)佐波良神社
30.
6本の枝に分岐している。



33)佐波良神社
31.
杉(左側)とカヤの木。

32

33

佐波良大杉

