

76)宇南寺川

1.
段差工
h=1.2m
魚は遡上し難い。



76)宇南寺川

2.
谷川状況
植林地を穿って流れ
礫・砂川で苔・藻類は
生育していない。
魚も見られない。



76)山路川

3.
自然川
岩、礫が分布し魚の
住処もある。
ヒラメ・大山椒魚の
生息が期待される。



76)山路川

4.
浄水場取水工
周辺は自然谷で雑木
が茂る。



76)山路川

5.
道路横断BOX
落差1m
魚の遡上は困難であ
る。



76)山路川

6.
砂防ダム
h=3m



76)山路川
7.
床固工と道路横断
BOX(φ1m)
魚は遡上し難い。



76)山路川
8.
床留工
h=1.5m



76)山路川
9.
床留工
h=1.5m



76)山路川
10.
床留工
h=1m



76)山路川
11.
床留工
h=1.5m



76)山路川
12.
床留工
h=1.5m

YTB A

96

76)山路川
13.
床留工
h=1.5m



76)山路川
14.
床留工
h=2m
魚の遡上は困難である。



76)山路川
15.
床留工
h=2m
魚の遡上は難しい。



76)大所
16.
三面張+段差工
h=1.5m
魚はいない。



76)大所
17.
三面張+段差工
魚はいない。



76)大所
18.
砂防ダム
h=10m