

80)長谷倉川

31.

頭首工

h=2m

牛舎があり糞尿が流れこむため、水質を汚している。



80)長谷倉川

32.

床留工

h=1m

魚は見られない。



80)長谷倉川

33.

頭首工

h=1.5m

魚の遡上は困難である。



80)金ヶ谷

34.

頭首工

h=1m



80)金ヶ谷

35.

床留工

h=1.5m

石積で築造している



80)金ヶ谷

36.

自然谷

清流でヒラメ・大山椒魚もいるが、土砂の流出しやすい川である。

80)金ケ谷
37.
道路横断パイプ
魚は遡上し難い。



80)金ケ谷
38.
自然谷



80)野土路川
39.
自然谷である。
ハヤ・ウグイ等が泳ぐ。



80)野土路川
40.
砂防ダム
h=10m



80)野土路川
41.
五段滝
魚は遡上不可能



80)野土路川
42.
砂防ダム
h=7m

80)野土路川
43.
自然谷である。



80)野土路川
44.
実生杉
地生えの杉でがっしりした木として育っている。



80)野土路川
45.
実生杉
ブナ林の中に生えている。

