



1)備中川  
1  
最下流の旭川合流点近く



1)備中川  
2  
下方下流  
頭首工工事中  
h=2m



1)備中川  
3  
頭首工  
h=1.5m  
魚の遡上可能である。

5)西河内川  
4  
h=1.5m



5)西河内川  
5  
h=1.5m  
床固めコンクリートが  
広い。



5)西河内川  
6  
h=2m



5)西河内川  
7  
h=1.5m  
河床には水草が茂り、  
清水が流れている。



5)西河内川  
8  
h=1m  
川床にフトン籠を敷き  
水草を生やしている。



5)西河内川  
9  
h=2m  
魚の遡上は難しい。

5)西河内川  
10  
h=8m  
砂防ダム



5)西河内川  
11  
h=8m  
h=15m  
西河内川砂防ダム  
S54. 3岡山県



5)西河内川  
12  
同上



5)西河内川  
13  
植林地  
草木が無く土砂が川へ  
流れ込んでいる。



5)西河内川  
14  
間伐林  
陽光が当たり草木が茂  
り、土砂の流出は見られ  
ない。



5)西河内川  
15  
植林地  
裸地で表土が流出して  
いる。

5)西河内川

16

間伐林

斜面から谷底まで草が  
茂り清水が流れている。



5)西河内川

17

間伐林

斜面は草木で被覆され  
ている。



5)西河内川

18

深山池

混交林が茂る。



5)西河内川

19

植林地

裸地が現れ、表土が侵  
食されている。



5)西河内川

20

混交林が茂る。



5)西河内川

21

間伐林

草木が茂り、清水が  
流れている。

5)西河内川

22

間伐林

斜面と谷を覆って草が  
茂っている。



5)西河内川

23

間伐林

下に草木がよく茂って  
いる。



取出

余 白

差込 ◀E・L