

85)土井谷

1.
頭首工
h=2m
魚の遡上は困難である。



85)土井谷

2.
頭首工
h=1m



85)土井谷

3.
頭首工
h=1m



85)岩井谷川

4.
頭首工
h=1.5m
支谷で流水は少ない。



85)岩井谷川

5.
頭首工
h=1m
石積みであるが80年以上経過しているとのこと。アブラハヤと沢カニがいる。



85)岩井谷川

6.
頭首工
h=1m×2段



85)岩井谷川

7.

頭首工

h=2m

ヒラメと大山椒魚が
いるとのこと。



85)岩井谷川

8.

頭首工

h=1.5m



85)岩井谷川

9.

頭首工

h=0.5m

ヨシ、水草が茂って
いる。



85)岩井谷川

10.

植林地の崩壊跡



85)岩井谷川

11.

頭首工

h=1.5m



85)岩井谷川

12.

頭首工

h=1m

ヨシが茂る。
石には泥が付着して
いる。

85)岩井谷川

13.

頭首工

$h=1.5\text{m}$

昔の石積護岸の残る
川で、魚の住処は多い



85)岩井谷川

14.

頭首工

$h=1.5\text{m}$



85)岩井谷川

15.

頭首工

$h=1\text{m}$

川には水草が茂って
いる。



85)岩井谷川

16.

頭首工

$h=0.5\text{m}\times 2\text{段}$



85)岩井谷川

17.

道路横断部

$h=1\text{m}$

石積工である。



85)岩井谷川

18.

河川状況

自然状態の砂礫川で
清流であるが水量は
少ない。

85)岩井谷川
19.
頭首工
h=1m
農地整備により河川
改修している。



85)岩井谷川
20.
頭首工
h=0.5m



85)岩井谷川
21.
頭首工
h=1.5m



85)岩井谷川
22.
頭首工
h=1.5m



85)岩井谷川
23.
頭首工
h=2m
上流は三面張
魚の遡上は困難



85)岩井谷川
24.
三面張川である

85)岩井谷川
25.
砂防ダム
h=10m



85)岩井谷川
26.
頭首工
h=1m



85)岩井谷川
27.
頭首工
h=1m
ハヤがいるのみ



85)岩井谷川
28.
頭首工
h=1.5m



85)岩井谷川
29.
頭首工
h=1m
ハヤがいるのみ。



85)岩井谷川
30.
頭首工
h=1.5m

85)岩井谷川
31.
頭首工
h=1.5m



85)岩井谷川
32.
三面張川である



取出

余白 差込 ← E-L