

7 竹谷川



7)竹谷川
1
h=1.5m
頭首工+床固工のため
魚の生息と遡上は難し
い。

8 仮) 栗原川



7)竹谷川
2
川の状況
流水は少ないが清流で
ある。
ハヤが少々生息する。



7)竹谷川
3
h=1.5m
水たまりにハヤ生息

7)竹谷川
4
h=5m
砂防ダム



7)竹谷川
5
h=7m
砂防ダム
堆砂で満砂となり上流
側に流水なし



7)竹谷川
6
植林地状況
下草は無く表土は谷へ
流失しつつある。



8)仮)栗原川
7
h=0.5m×2
頭首工の上下にハヤ
生息する。



8)仮)栗原川
8
河川状況
魚は少ない。



8)仮)栗原川
9
h=1.5m

7

仮)栗原川

8)仮)栗原川
10
h=15m
砂防+貯水ダム



8)仮)栗原川
11
ダム貯水池
鯉+食用蛙がいる。
山地は混交林



出

余

白

差込 ◀E-L