

15 中津井川



15)中津井川
1
水草が茂りせせらぎを呈する。ハヤとホタルが多い。



15)中津井川
2
h=1m
水草が茂り魚の遡上は容易である。



15)中津井川
3
土井支川
三面張工で魚はいない。
水はやや濁っている。

15)中津井川
4
護岸工で固められ、魚は少ない。



15)中津井川
5
同上
定規で計ったような川で、魚は住みにくいであろう。



15)中津井川
6
才田支川
三面張工+段差工
魚は全くいない。



15)中津井川
7
才田支川
魚はいない。



15)中津井川
8
才田支川
三面張工で魚はいない。

15

中津井川

15)中津井川
9
h=1.5m
頭首工+床固工
魚はあまり見られない。



15)中津井川
10
h=2m
床固工があり魚の遡上
は洪水時以外は難しい



15)中津井川
11
h=1m
護岸で固められ、魚の
住処の無い川である。
小魚が少しいるのみ。



15)中津井川
12
護岸工事中
頭首工に階段工がある
が床固めをしており魚
の住処の少ない川であ
る。



15)中津井川
13
藤田支川
三面張工+段差工
魚はいない。



15)中津井川
14
同上

15)中津井川

15

藤田支川

魚の生息、遡上とも不可能である。



15)中津井川

16

h=1.5m

床固めしており、水草はあるが魚はあまり見られない。



15)中津井川

17

定規で画いた川で、流れは一定で魚の住処は無い。



15)中津井川

18

h=1m

頭首工に階段工はあるが、川に魚は見られず、魚の住処はない。



15)中津井川

19

蓬原支川

護岸工と頭首工で固められ魚は見られない。



15)中津井川

20

h=1.5m

$\theta=35^\circ$ の緩勾配

片岩露岩

15中津井川
21
支川
三面張工で魚はいない。



15中津井川
22
h=1m
河川状態



15中津井川
23
薬師堂支川
水草が生え自然に近い
川となる。



15)中津井川
24
中津井池堰堤



15)中津井川
25
中津井池



15)中津井川
26
U型溝水路

