

目木川沿



目木川沿い

1.

久世～鏡野線不通ヶ所(目木字上口下)。7/19の強雨で風倒木斜面が崩壊し、主要地方道が2週間以上通行止めとなる。



目木川沿い

2.

同上脚部。流出倒木を除去作業中。



目木川沿い

3.

同上全景。崩壊は倒木部にのみ発生している。

目木川沿い

4.

同前。

倒木と表層土砂が見事に滑落している。滑落面には風化岩が存在している（片岩類分布）。



目木川沿い

5.

梶屋地区。

風倒木跡に表層崩壊が発生している。倒木は舌部に押し出されている。



目木川沿い

6.

同上地点。

風倒木部が見事に表層滑りを生じている。



目木川沿い

7.

梶屋地区。

風倒木が表層崩壊し、民家に流れ込んでいく。



目木川沿い

8.

影築地区。

風倒木が表層崩壊している。



目木川沿い

9.

檜東上。

風倒木が押し流されている。これが河に流れると更に二次災害を起こす。



目本川沿い
10.
矢古地区。



目本川沿い
11.
矢古地区。
広域の斜面崩壊を起
こしている。
風倒木以外に崩壊ヶ
所は無い。



目本川沿い
12.
余野上宇黒地。
風倒木部が広く表層
崩壊を起こしている。



目本川沿い
13.
余野上宇黒地。
表層崩壊は民家に被
災している。



目本川沿い
14.
表層崩壊。



目本川沿い
15.
富村梅谷。
風倒木の表層崩壊。



目本川沿い
目本川沿い