

62)天谷川

1.
護岸で固められて、
平地の中を流れる。
小魚が泳いでいる。
れている。



62)天谷川

2.
河川状況
小魚が泳いでいる。



62)天谷川

3.
護岸で固められ、ヨシの茂る川で小魚が少々泳いでいる。



62)天谷川

4.
三面張工
民家沿いの一部がコンクリートで固めら



62)天谷川

5.
頭首工
h = 1.5 m
石積で魚にやさしい構造である。



62)天谷川

6.
護岸があるがヨシが生え、自然に近い流れである。しかし陽当たりが悪く虫と餌は少ないであろう。

62)天谷川
7.
自然状態の流れで、
ヒラメが泳いでいる。



62)天谷川
8.
道路横断部の構造
魚にやさしい構造と
なっている。



62)天谷川
9.
中流域の風景
耕地は全て荒れ地と
なり、人の立ち入りは
困難である。
川は雑草で覆われて
いる。



62)天谷川
10.
砂防ダム
h = 5 m
周囲は全て自然に帰
っている。



62)天谷川
11.
河川状況
自然林の中を自然の
状態で流れている。
人の立ち入りは困難
で、大山椒魚も生息し
ていよう。

E・L ▶ 差込

余 白

取出

63)内海谷川
12.
頭首工
h = 1.5 m



63)内海谷川
13.
河川状況
護岸と自然状態が半
半の川で、自然に近い
流れである。



63)内海谷川
14.
頭首工
h = 0.5 m
右岸は自然堤でヨシ
が茂る。
ヒラメが多数泳いで
いる。



63)内海谷川
15.
ヨシに覆われた川で
水面の陽当りは悪い。



63)内海谷川
16.
河川状況
半護岸、半自然の川
である。耕地の大半
は荒地となる。



63)内海谷川
17.
自然状態の流れ
川沿いは荒地とな
り、ヨシが茂り、水面
はほとんど見れない。
陽当たりが悪く虫や
餌は少ないと思われ
る。

63)内海谷川

18.

頭首工

$h = 1\text{ m}$

一面にヨシの茂る中
を川が流れている。



63)内海谷川

19.

鳥取大学演習林

内海峠



取出

余 白

差込 ◀ E-L