

67 谷山川

大久奈川



67)谷山川  
1.  
三面張河川で段差工  
0,5mがある。



67)谷山川  
2.  
三面張工と段差工  
魚はいない。



67)谷山川  
3.  
倒木地の崩壊跡  
倒木は除去している。

67)谷山川  
4.  
倒木地の崩壊跡、  
すべて植林地であっ  
た。



67)谷山川  
5.  
砂防ダム  
H=10m  
上流は泥水がたまり、  
下流側は三面張工と  
なっている。



67)谷山川  
6.  
倒木地の崩壊跡  
植林地が広範囲に  
崩壊している。



67)谷山川  
7.  
砂防ダム  
H=5m  
流木と土砂で溝砂と  
なっている。



67)谷山川  
8.  
倒木地の崩壊跡  
植林地がはげ山とな  
り、山地の荒廃が激し  
い。雑木林は安定であ  
る。

E-L ▶ 差込

余白

取出

67)大久奈川

9.

倒木地の崩壊跡  
のり枠・擁壁・植生の  
り面工等対策して  
いるが、多大な経費を  
要する。



67)大久奈川

10.

砂防ダム  
H=7m



67)大久奈川

11.

滝 H=15m

落差が大きく魚の  
移動は難しい。

