

82 月田川



82)月田川
1.
頭首工
h=3m
魚の遡上は困難



82)月田川
2.
植林地の崩壊跡



82)月田川
3.
植林地の崩壊跡

月田川

82)月田川
4.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
5.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
6.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
7.
頭首工
h=1m



82)月田川
8.
頭首工
h=2m
緩傾斜で石張として
いる。



82)月田川
9.
同上頭首工の左方を
望む。



82

YI2A-A

82)月田川
10.
植林地の崩壊跡



82)月田川
11.
頭首工
h=1m



82)月田川
12.
頭首工
h=2m
緩勾配で魚にやさしい構造である。



82)月田川
13.
植林地の崩壊跡



82)月田川
14.
河川状況



82)月田川
15.
頭首工
h=1.5m

82)月田川
16.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
17.
河川状況
稚アユが多数泳ぐ。
他にハヤ・ドジョウ・
ドンコ・ハゼ・ウシノ
シタなど多数。
石には泥が付着する。



82)月田川
18.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
19.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
20.
頭首工
h=1.5m
魚にやさしい構造で
ある。



82)月田川
21.
植林地の崩壊跡



82)月田川
22.
植林地の崩壊跡



82)月田川
23.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
24.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
25.
植林地の崩壊跡



82)月田川
26.
頭首工
h=1.5m



82)月田川
27.
頭首工
h=1.5m