

87

神谷川

仮) 長谷

88

仮) 野川



87)神谷川

1.
床留工
h=2m



87)神谷川

2.
植林地の崩壊跡
古生層が分布する。



87)神谷川

3.
頭首工
h=1.5m
魚の遡上やや困難

神谷川

87)神谷川

4.
床留め段差工
魚はいない。



87)神谷川

5.
床留め段差工
魚はいない。



87)神谷川

6.
頭首工
h=2m
魚の遡上は困難である。



87)神谷川

7.
床留工
h=1.3m



87)神谷川

8.
床留工
h=1m



87)飯)長谷

9.
頭首工
h=1m
石積である。

87)仮)長谷
10.
頭首工
h=0.5m



87)仮)長谷
11.
植林地の崩壊跡



87)仮)長谷
12.
植林地の崩壊跡



87)仮)長谷
13.
植林地の崩壊跡



87)仮)長谷
14.
床留工
h=1m
ふとん籠で施工



87)仮)長谷
15.
床留工
h=1m
石積である。

87) 仮) 長谷

16.

床留工

h=0.5m

自然の流れであるが
やや濁水である。
ドロバエがいるのみ。



88) 仮) 野川

17.

頭首工

h=1.5m



88) 仮) 野川

18.

植林地の崩壊跡



88) 仮) 野川

19.

自然流

古生層が露岩し、
急流をなす。



88) 仮) 野川

20.

砂防ダム

h=5m



88) 仮) 野川

21.

床留工

h=1m

ハヤがいるのみ

88)仮)野川
22.
段差工
h=0.3m×5段
三面張の水路
魚はいない。



88)仮)野川
23.
段差工
h=0.3m×5段



88)仮)野川
24.
U形水路
魚はいない

